



Zustandsbericht

Skoda Yeti (5L)(2009->) Ambition

Fahrzeugdaten:

Fahrzeug-Ident.-Nr:		KBA-Nr. (HST/TSN):	
Erstzulassung:	08.02.2010	Getriebe Art:	5 Gang Schaltung
Fahrzeugart:	SUV	Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 81 kW
Aufbau:	5-türig	Farbe Lackart:	Mato-Braum Met.
Kraftstoff/ Emission:	Diesel / Euro 5	Türen / Sitzplätze	4 / 5
Antriebsart:	Frontantrieb	Nächste HU / AU	06 / 2019
Anzahl Vorbesitzer:	1	Serviceheft verfügbar:	Ja
Polster Art:	Stoff	Serviceheft gepflegt:	Ja
Farbe Innenraum:	schwarz	Letzter Service km / am:	139346 km/27.03.17
Raucherfahrzeug:	Nein	Fahrzeug verkehrssicher:	Ja
Fahrzeug Fahrbereit:	Ja	MwSt. -ausweisbar:	Nein
Vorgelegte Fahrzeug- unterlagen:	Fahrzeugschein / Fahrzeugbrief		
Laufleistung abgelesen:	153021 km		
Re-Import:	Nein		

Zustand allgemein: 4 ausreichend

Zustand Innen: 5 mangelhaft

Zustand außen: 3+ befriedigend

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung,
hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.

Bereifung:

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium Felgen
1. Achse – links / Zust.	Bridgestone 4mm	205/55 R 16 94 H
1. Achse – rechts / Zust.	GoodYear 4mm	205/55 R 16 94 H
2. Achse – links / Zust.	GoodYear 4mm	205/55 R 16 94 H
2. Achse – rechts / Zust.	GoodYear 4mm	205/55 R 16 94 H
Ersatzrad:	Reifen Reparatur Set	
Zustand Ersatzrad:	Neuwertig	

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer/ Beifahrerseite	- Lenksäule verstellbar
- Anti Blockier System (ABS)	- Leseleuchte
- Antriebs Schlupfregelung (ASR)	- Lichtassistent
- Frontantrieb	- LM Felgen 7x16 (Moon)
- Audiosystem Swing	- Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
- Außenspiegel elektr- verstellbar	- Motor Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Außenspiegel Wagenfarbe	- Multifunktionsanzeige
- Außentemperaturanzeige	- Nebelscheinwerfer
- Bremsassistent	- Radiovorbereitung
- Dachreling	- 8 Lautsprecher
- Einparkhilfe hinten	- Radstand 2578 mm
- Elektron. Differentialsperre	- Reifen Reparatur Set
- Elektron. Stabilitäts Programm	- Schalt Wählhebel Leder
- Fensterheber elektr- vorne	- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Fernbedienung für Zentralverriegelung	- Seitenairbag vorne
- Getränkehalter vorne	- Servolenkung
- Getriebe 5 Gang	- Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar
- Heckscheibenwischer	- Sitz vorne links höhenverstellbar
- Innenraumleuchte hinten	- Sitz vorne rechts höhenverstellbar
- Airbag Fahrer/ Beifahrerseite	- Sitzsystem im Fond (Varioflex)
- Isofix Aufnahme für Kindersitz	- Staub und Pollenfilter
- Karosserie 5-türig	- Steckdose 12V Anschluß
- Climatronic	- Tagfahrlicht abschaltbar
- Knieairbag Fahrerseite	- Türen mit Warnleuchte
- Kopf Airbag system	- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Lendenwirbelstütze Sitz vorne links	- Verglasung getönt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorne rechts	- Warnanlage für Sicherheitsgurt
	- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung
- Aschenbecher vorne
- Lenkrad (Leder-4 Speichen)
- Metallic Lackierung
- Sitzheizung vorne

Technikprüfung:

Lichtmaschine/ Generator:	Eingeschränkt geprüft	Batterie / Akkumulator:	Eingeschränkt geprüft
Ölverlust:	Eingeschränkt geprüft	Lichtanlage:	In Ordnung
Klimaanlage:	In Ordnung	Kupplung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	Motorlauf:	In Ordnung
Auspuffanlage:	Eingeschränkt geprüft	Getriebe:	Eingeschränkt geprüft
Stoßdämpfer:	Eingeschränkt geprüft		

Lichtmaschine/ Generator:	Die Funktion der Lichtmaschine wurde mit Hilfe der Ladekontrollleuchte im Kombiinstrument geprüft.
Ölverlust:	Das Fahrzeug konnte auf Ölverlust nur eingeschränkt geprüft werden.
Klimaanlage:	Die Klimaanlage wurde bei der Besichtigung auf Funktion geprüft.
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Auspuffanlage:	Die Auspuffanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
Stoßdämpfer:	Die Stoßdämpfer konnten bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Daher können weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
Batterie / Akkumulator:	Die Batterie konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Kupplung:	Die Kupplung war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen sowie visuellen Mängel auf.
Getriebe:	Das Getriebe konnte im Rahmen der Probefahrt nur eingeschränkt geprüft werden.
Hinweis:	Inspektionen wurden alle eingehalten Bremsbeläge wurden erneuert.

Allgemeine Prüfung:

Probefahrt:	Durchgeführt es wurde eine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Ja

Unfallschadenprüfung:

Rep. Vorschäden:	keine festgestellt Im Rahmen einer Lackschichtdickenmessung der Karosserie konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messung lag innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	Eine professionelle Aufbereitung ist erforderlich. Technisch in einem sehr guten Zustand. Alle Inspektionen sind in der Fachwerkstatt durchgeführt worden.

Schäden:

Bauteil	Schaden	
- Stoßstange vorne	In Ordnung	Kunststoff
- Kotflügel vorne links	In Ordnung	80µm
- Tür vorne links	In Ordnung	120µm
- Tür hinten links	In Ordnung	120µm
- Seitenwand hinten links	In Ordnung	70µm
- Heckklappe / Kofferdeckel	In Ordnung	90µm
- Stoßstange hinten	In Ordnung	Kunststoff
- Seitenwand hinten rechts	In Ordnung	100µm
- Tür hinten rechts	In Ordnung	120µm
- Tür vorne rechts	In Ordnung	110µm
- Kotflügel vorne rechts	In Ordnung	90µm
- Motorhaube	In Ordnung	130µm
- Dach	In Ordnung	110µm
- Hinweis:		

Der Sachverständige weißt daraufhin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgene gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Vorne rechts



Vorne



Vorne links



links



Hinten rechts



Hinten



Hinten links



rechts



Motorraum



Kofferraum



Reifen Reparatur Set



Innenraum von links



Armaturenbrett



Lenkrad



Kombiinstrument



Kilometerstand



Innenraum von rechts



Fahrersitz



Rücksitzbank



Beifahrersitz



Türverkleidung vorne links



Bedienelemente



AHK



Serviceheft

Service-Nachweis 15

Datum: 23. Mai 2011 km-Stand: 29882

Durchgeführt wurde: ja nein Wechsell der Lambda-Sonde ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle (GCI) verwenden

Inspektion-Service

Karosserie auf Lackhöhen prüfen*

Zusätzlich:

Alle 30.000 km

Alle 60.000 km

Alle 90.000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfilterwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollewechsel

Service durchgeführt: D. Bergwardt

2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLifeService 1096147

Autoteile Feldmann KG

Nächster Inspektion-Service: km-Stand: Anzeige

Datum: Februar 2012

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-nachweis

Service-Nachweis 17

Datum: 20.08.2012 km-Stand: 60137

Durchgeführt wurde: ja nein Wechsell der Lambda-Sonde ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle (GCI) verwenden

Inspektion-Service

Karosserie auf Lackhöhen prüfen*

Zusätzlich:

Alle 30.000 km

Alle 60.000 km

Alle 90.000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfilterwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollewechsel

Service durchgeführt: M. Anzeig

2 Jahre Mobilitätsgarantie 1478066

Autoteile Feldmann KG

Nächster Inspektion-Service: km-Stand: Anzeige

Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-nachweis

Service-Nachweis 19

Datum: 30.12.13 km-Stand: 90283

Durchgeführt wurde: ja nein Wechsell der Lambda-Sonde ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle (GCI) verwenden

Inspektion-Service

Karosserie auf Lackhöhen prüfen*

Zusätzlich:

Alle 30.000 km

Alle 60.000 km

Alle 90.000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfilterwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollewechsel

Service durchgeführt: SKODA Autohaus Feldmann KG

2 Jahre Mobilitätsgarantie 1975384

Autoteile Feldmann KG

Nächster Inspektion-Service: km-Stand: Anzeige

Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-nachweis

Service-Nachweis 21

Datum: 16.07.2014 km-Stand: 96710

Durchgeführt wurde: ja nein Wechsell der Lambda-Sonde ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle (GCI) verwenden

Inspektion-Service

Karosserie auf Lackhöhen prüfen*

Zusätzlich:

Alle 30.000 km

Alle 60.000 km

Alle 90.000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfilterwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollewechsel

Service durchgeführt: SKODA Autohaus Feldmann KG

2 Jahre Mobilitätsgarantie 1975384

Autoteile Feldmann KG

Nächster Inspektion-Service: km-Stand: Anzeige

Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-nachweis

Service-Nachweis 23

Datum: 15.9.15 km-Stand: 120576

Durchgeführt wurde: ja nein Wechsell der Lambda-Sonde ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle (GCI) verwenden

Inspektion-Service

Karosserie auf Lackhöhen prüfen*

Zusätzlich:

Alle 30.000 km

Alle 60.000 km

Alle 90.000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfilterwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollewechsel

Service durchgeführt: SKODA Autohaus Feldmann KG

2 Jahre Mobilitätsgarantie 2549170

Autoteile Feldmann KG

Nächster Inspektion-Service: km-Stand: Anzeige

Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-nachweis

Service-Nachweis 25

Datum: 26.9.16 km-Stand: 133849

Durchgeführt wurde: ja nein Wechsell der Lambda-Sonde ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle (GCI) verwenden

Inspektion-Service

Karosserie auf Lackhöhen prüfen*

Zusätzlich:

Alle 30.000 km

Alle 60.000 km

Alle 90.000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfilterwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollewechsel

Service durchgeführt: SKODA Autohaus Feldmann KG

2 Jahre Mobilitätsgarantie 2549170

Autoteile Feldmann KG

Nächster Inspektion-Service: km-Stand: Anzeige

Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-nachweis



Service-nachweis




Hersteller Aktion




Ölzetteln im Motorraum



Leistung der Lichtmaschine / in Ordnung



Rad vorne links



Rad hinten links



Rad hinten rechts



Rad hinten rechts



Reifenhersteller



Reifengröße



Reifenprofil



Lackdicke Kotflügel links / in Ordnung



Lackdicke Tür vorne links / in Ordnung



Lackdicke Tür hinten links / in Ordnung



Lackdicke Seitenteil links / in Ordnung



Türverkleidung hinten links / Schmutz



Beifahrersitz / Hundehaare



Verschmutzung hinten links Innenraum



Rücksitzbank / Hundehaare



Fleck Fahrersitz

Komplettreäder-Einlagerungsbeleg

Kunden-Name <i>Breiding Sanja</i>		Kunden-Nr.
Telefon	Fahrzeug/Typ <i>Yeti</i>	Amst. Kennzeichen <i>HR-SB 153</i>
Anzahl <i>4</i>	Typ <input checked="" type="checkbox"/> Sommer <input type="checkbox"/> Winter <input type="checkbox"/> Radzierblenden <input checked="" type="checkbox"/> Alu <input type="checkbox"/> Stahl <input type="checkbox"/> RDKS-Sensoren	Dimension <i>215/60R16 95H</i>
Art: <i>Premium Contact 2 DOT 2116</i> Profiltiefe je Reifen bei Radabgabe		
VL <i>8</i> mm	VR <i>8</i> mm	
HL <i>8</i> mm	HR <i>8</i> mm	
<i>Radboiten im Fzg!</i>		
Achtung! Bei Unterschreitung von 3 mm bei Sommerreifen und 4 mm bei Winterreifen sofort Kunde informieren.		
Lagerplatz	Einlager-Nr.	

Einlagerungsbeleg Sommerräder